



Медальон пристенный. Топка Ладья 600



- 1.Смещение оси отверстия полки относительно топки 0 мм.
- 2.Заднее подключение невозможно.

Медальон пристенный. Топка Ладья 700



- 1.Смещение оси отверстия полки относительно топки 0 мм.
- 2.Заднее подключение невозможно.