







Медальон угловой. Топка Ладья 600



1. Смещение оси отверстия полки относительно топки 0 мм.
2. Заднее подключение невозможно.

Медальон угловой. Топка Ладья 700



1. Смещение оси отверстия полки относительно топки 0 мм.
2. Заднее подключение невозможно.